

گزارش حادثه آتش سوزی پالایشگاه تهران

کد موضوعی: ۳۱۰

شماره مسلسل: ۱۵۷۳۹

بهمن ماه ۱۳۹۶

معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی

دفتر: مطالعات انرژی، صنعت و معدن

به نام خدا

فهرست مطالب

۱	مقدمه	۱
۱	۱. تاریخچه	۱
۱	۱-۱. پالایشگاه شماره ۱	۱
۱	۱-۲. پالایشگاه شماره ۲	۱
۱	۲. محصولات	۱
۱	۲-۱. گاز مایع	۱
۲	۲-۲. بنزین	۲
۲	۲-۳. سوخت جت سنگین	۲
۲	۲-۴. نفت سفید	۲
۲	۲-۵. گازوئیل	۲
۳	۲-۶. ته مانده برج تقطیر در خلأ	۳
۳	۲-۷. نفت کوره	۳
۳	۲-۸. روغن پایه سبک	۳
۳	۲-۹. گوگرد	۳
۳	۱. تقسیم بندی پالایشگاه ها از نظر ترکیب فرآیندی	۳
۳	۱-۱. پالایشگاه ساده	۳
۴	۱-۲. پالایشگاه ساده دارای فرآیند تبدیل کاتالیستی	۴
۴	۱-۳. پالایشگاه دارای فرآیند شکست	۴
۴	۱-۴. ارتقای مواد باقیمانده سنگین تولیدی	۴

۲. واحدهای تولیدی پالایشگاه تهران..... ۴
- ۲-۱. واحد تقطیر نفت خام..... ۵
- ۲-۲. واحد تبدیل کاتالیستی..... ۵
- ۲-۳. واحد شکست هیدروژنی یا آیزوماکس..... ۵
- ۲-۴. واحد شکست کاتالیستی..... ۷
- ۲-۵. واحد کاهش گرانروی..... ۷
- ۲-۶. واحد گاز مایع..... ۸
- ۲-۷. واحد تصفیه نفتای سنگین با هیدروژن..... ۸
- ۲-۸. واحد تصفیه نفتای سبک با هیدروژن..... ۸
- ۲-۹. واحد تصفیه نفت گاز با هیدروژن..... ۹
۳. خطرات حریق و انفجار در واحدهای فرآیندی..... ۹
۴. حادثه پالایشگاه تهران..... ۱۰
- ۴-۱. صدمات جانی و خسارات مالی..... ۱۱
- ۴-۲. شواهد و یافته‌ها علل و عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری و گسترش حادثه..... ۱۱
۵. واحد آیزوماکس شرکت پالایش نفت تهران..... ۱۲
۶. برج جداسازی V-۴۳۹ و کوره H-۴۳۳..... ۱۳
۷. روند شکل‌گیری حادثه..... ۱۵
۸. صدمات انسانی..... ۱۷
۹. آسیب به تجهیزات..... ۱۷
۱۰. شواهد، یافته‌ها، علل و عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری و گسترش حادثه..... ۱۷
- ۱۰-۱. وجود هیدروکربن در کویل‌های کوه و مسیرهای منتهی به برج V-۴۳۳..... ۱۷
- ۱۰-۲. عدم تخلیه نیروهای تعمیرات مستقر در بالای برج V-۴۳۹..... ۱۸
- ۱۰-۳. نقص در پروانه کار صادره..... ۱۸
- جمع‌بندی..... ۱۸
- پیوست‌ها..... ۲۰
- پیوست ۱..... ۲۰
- پیوست ۲..... ۲۱



گزارش حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه تهران

مقدمه

۱. تاریخچه

شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران در ۱۵ کیلومتری جنوب تهران واقع گردیده و مشتمل بر دو پالایشگاه شماره ۱ (جنوبی) و پالایشگاه شماره ۲ (شمالی) است. این پالایشگاه از سال ۱۳۴۴ آغاز و در تاریخ ۱۳۴۷ تکمیل شد.

۱-۱. پالایشگاه شماره ۱

با توجه به نیازهای بازار داخلی به فرآورده‌های نفتی احداث ظرفیت اولیه این پالایشگاه ۸۵۰۰۰ بشکه در روز بود که با انجام تغییراتی در طراحی آن در سال ۱۳۵۵ ظرفیت آن به ۱۲۵۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت.

۱-۲. پالایشگاه شماره ۲

پالایشگاه دوم به دلیل رشد مصرف فرآورده‌های نفتی و ضرورت تأمین نیاز بازار داخلی با ظرفیت ۱۰۰,۰۰۰ بشکه در روز در سال ۱۳۵۲ راه‌اندازی گردید. در سال ۱۳۸۲ ظرفیت این پالایشگاه به ۱۲۵,۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت. خوراک هر دو پالایشگاه از طریق دو خط لوله ۲۴ و ۲۶ اینچ از حوزه نفتی مارون، اهواز، سراجه قم و همچنین از منابع آسیای میانه تأمین می‌شود.

۲. محصولات

۲-۱. گاز مایع^۱

گاز مایع مخلوطی از هیدروکربن‌های سبک عمدتاً پروپان (C₃) و بوتان (C₄) می‌باشد که تحت فشار به صورت مایع نگهداری می‌شود. بسته به فصول مختلف درصد پروپان و بوتان در گاز مایع تغییر می‌کند. این محصول تحت عنوان بوتان تجارتي، پروپان تجارتي و یا مخلوطی از این دو به بازار عرضه می‌شود. LPG به عنوان سوخت خانگی و صنعتی، سوخت خودروها و نیز به عنوان جایگزین ترکیبات کلروفلوروکربن‌ها در سیستم‌های سردکننده کاربرد دارد. دانسیته آن در °C ۱۵/۶ برابر با kg/m³ ۵۵۷/۲ می‌باشد.

۲-۲. بنزین

به‌عنوان سوخت موتورهای احتراق داخلی و همچنین حلال کاربرد دارد. محدوده هیدروکربن‌های آن C4-C9 است. مهمترین مشخصه آن عدد اکتان یا درجه آرام‌سوزی است. بنزین براساس عدد اکتان به دو نوع معمولی و سوپر تقسیم می‌شود. حداقل عدد اکتان برای بنزین معمولی و سوپر به ترتیب ۸۷ و ۹۵ RON است. این محصول با فشار بخار متناسب با فصول مختلف سال تولید می‌گردد. دانسیته آن در $15/6^{\circ}\text{C}$ برابر با 760 kg/m^3 است.

۲-۳. سوخت جت سنگین

سوخت‌های هوایی از لحاظ مصرف متفاوت بوده و به دو گونه سوخت موتورهای پیستونی به نام بنزین هواپیما و دیگری سوخت موتورهای توربینی به نام سوخت جت تقسیم می‌شود. سوخت جت به دو دسته تقسیم می‌شود: سوخت نفت جت^۱ و سوخت جت^۲.

سوخت نفت جت در حقیقت همان نفت سفید^۳ است که کیفیت آن بهبود یافته است. این سوخت در کلیه موتورهای توربینی هواپیماهای مسافبری و برخی هواپیماهای جنگی کاربرد دارد. نام دیگر این فرآورده JETA-1 است. سوخت جت JP4 مخلوطی از بنزین‌های سنگین و نفت سفید است. این سوخت مخصوص هواپیماهای جنگی و انواع هلیکوپترهاست.

۲-۴. نفت سفید

نفت سفید شامل هیدروکربن‌ها در محدوده C9-C16 با دامنه نقطه جوش $170-250^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد است. ترکیبات سازنده نفت سفید پارافین‌ها، نفتن‌ها و آروماتیک‌ها هستند. مهمترین مصارف نفت سفید سوخت هواپیماهای جت است. از دیگر کاربردهای آن استفاده در تهیه پودرهای شوینده و حشره‌کش‌ها و نیز استفاده جهت روشنایی و گرماسی که از آن به‌عنوان نفت چراغ یاد می‌شود. این محصول دارای نقطه دود حداقل 25 mm می‌باشد. دانسیته آن در $15/6^{\circ}\text{C}$ برابر با 820 kg/m^3 است.

۲-۵. گازوئیل

این محصول به‌عنوان سوخت موتورهای دیزلی و تأسیسات حرارتی به‌کار می‌رود. محدوده هیدروکربن‌های آن بین C14-C20 و حتی C25 با دامنه نقطه جوش $250-385^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد می‌باشد. نفت گاز عمدتاً از سه گروه پارافینیک، نفتنیک و آروماتیک تشکیل شده، دارای حداقل نقطه اشتعال 54°C و ماکزیمم نقطه ریزش صفر درجه سانتیگراد است. دانسیته آن در دمای $15/6^{\circ}\text{C}$ برابر با $820-860\text{ kg/m}^3$ می‌باشد. مهمترین مشخصه آن عدد ستان است که باید بیشتر از ۵۰ باشد تا موتور نرم و بی‌صدا کار کند.

1. ATK (Aviation Turbine Kerosene)
2. JP4 (Aviation Turbine Gasoline)
3. Kerosene



۲-۶. ته مانده برج تقطیر در خلأ

این محصول سنگین ترین برش حاصل از تقطیر نفت خام است که از انتهای ستون تقطیر در خلأ به دست می آید و به عنوان خوراک کارخانجات قیرسازی استفاده می شود.

۲-۷. نفت کوره

این محصول از باقیمانده تقطیر در خلأ و پس از عملیات کاهش گرانشی به دست می آید و حاوی هیدرو کربن های C₃₀-C₅₀ است. نفت کوره دارای آروماتیک ها، پارافینیک ها و هیدروکربن های نفتنیک همراه با آسفالتن هاست. در تأسیسات بزرگ صنعتی مثل نیروگاه های برق و نیز به عنوان سوخت کوره ها و سوخت کشتی ها با موتورهای دیزلی استفاده می شود. به چهار نوع نفت کوره ۱۸۰، ۲۳۰، ۲۸۰، ۳۸۰ با ویژگی های خاص خود تقسیم می شود. دانسیته آن معمولاً در ۱۵ °C بیشتر از ۹۲۰ kg/m³ است.

۲-۸. روغن پایه سبک

روغن خام از محصولات برج Lube می باشد که به عنوان خوراک کارخانجات روغن سازی به کار می رود. محدوده هیدروکربن های آن بین C₂₅-C₃₇ است. روغن خام یا همان روغن پایه برای تهیه انواع روغن های موتور و صنعتی کاربرد دارد.

۲-۹. گوگرد

گوگرد جامد ماده زرد رنگی است که دمای ذوب آن ۱۱۵°C، نقطه جوش آن ۴۴۴/۶ °C و دانسیته مایع آن ۱/۸۱۹ gr/cm³ است. گوگرد جامد دارای سه نوع آلفا، بتا و گاما است. گوگرد از محصولات جانبی پالایشگاه می باشد و از سولفید هیدروژن تهیه می شود. این محصول جهت تهیه اسید سولفوریک و کودهای شیمیایی و نیز در صنایع لاستیک سازی استفاده می شود. همچنین در صنعت کبریت سازی و تولید باروت نیز از آن استفاده می شود.

۱. تقسیم بندی پالایشگاه ها از نظر ترکیب فرآیندی

۱-۱. پالایشگاه ساده^۱

این پالایشگاه صرفاً شامل واحد تقطیر در اتمسفر بوده و برای جداسازی اولیه برش های مختلف نفت خام به کار می رود. در این پالایشگاه، تولید محصولات نهایی مانند بنزین با مشخصات استاندارد مورد نظر بدون انجام فرآیندهای اضافی میسر نمی باشد.

۱-۲. پالایشگاه ساده دارای فرآیند تبدیل کاتالیستی^۱

این پالایشگاه شامل واحد تقطیر در اتمسفر، تبدیل کاتالیستی و برخی از واحدهای تصفیه هیدروژنی بوده و غالباً بدون انجام فرآیندهای اضافی قادر به تولید بعضی از محصولات مطابق با استاندارد مورد نظر نیست. همچنین این نوع پالایشگاه‌ها از حداقل انعطاف‌پذیری در تولید فرآورده‌ها برخوردارند.

۱-۳. پالایشگاه دارای فرآیند شکست^۲

این نوع پالایشگاه علاوه بر واحدهای تقطیر در اتمسفر و تبدیل کاتالیستی دارای واحد تقطیر در خلأ نیز بوده و همچنین دارای واحدهای شکست (هیدروژنی یا کاتالیستی) برای ارتقای محصول نفت گاز تولیدی واحد خلأ نیز می‌باشند. واحدهای کراکینگ (شکست) موجب افزایش درآمد پالایشگاه از طریق افزایش میزان محصولات (در اثر افزایش حجم حاصل از شکست) شده ضمن اینکه محصولات با ارزش‌تری (نسبت به خوراک این واحدها) تولید می‌کنند. این پالایشگاه‌ها دارای انعطاف‌پذیری زیادی برای تولید انواع محصولات بوده، ولی هزینه سرمایه‌گذاری آنها زیاد است.

۱-۴. ارتقای مواد باقیمانده سنگین تولیدی^۳

در برخی از پالایشگاه‌ها برای دستیابی به محصولات با ارزش‌تر و در نتیجه کسب ارزش افزوده بیشتر، به ارتقای مواد باقیمانده سنگین تولیدی آن پالایشگاه از طریق اضافه نمودن سایر فرآیندها اقدام می‌کنند. بدین منظور از فرآیندهای زیر می‌توان استفاده کرد:

- تولید قیر،
- تولید روغن،
- تولید کک نفتی،
- آسفالت‌زدایی،
- کاهش گرانروی،
- شکست کاتالیستی مواد باقیمانده (RFCC).

۲. واحدهای تولیدی پالایشگاه تهران

تقطیر در اتمسفر، تقطیر در خلأ، تهیه روغن در خلأ، کاهش گرانروی، گاز مایع، تصفیه‌های هیدروژنی نفتا، نفت سفید و نفت گاز، هیدروژن، ایزومریزاسیون، تبدیل کاتالیستی بستر ثابت، آیزوماکس،

1. Topping Refinery + Reformer
2. Cracking Refinery
3. Bottom Upgrading



ایزومریزاسیون، تولید گوگرد و واحدهای جانبی.

۱-۲. واحد تقطیر نفت خام^۱

دستگاه‌های تقطیر نفت خام نخستین واحد فرآورش عمده در پالایشگاه هستند. این دستگاه‌ها برای تفکیک نفت خام به روش تقطیر به اجزایی برحسب نقطه جوش به کار گرفته می‌شوند، بدین ترتیب که منابع خوراک هریک از واحدهای فرآورش بعدی با توجه به مشخصه‌های مورد نیاز تهیه می‌شوند. به‌منظور دستیابی به بازدهی‌های بالاتر و هزینه‌های پایین‌تر، تفکیک نفت خام در دو مرحله صورت می‌گیرد:

- تفکیک جزء به جزء همه نفت خام در فشار جو،

- ارسال باقیمانده دیرجوش این مرحله به دستگاه تفکیک دیگری که تحت خلأ شدید عمل می‌کند.

۲-۲. واحد تبدیل کاتالیستی^۲

هدف از تبدیل کاتالیستی تبدیل نفتا به بنزین موتور با اکتان بالاست. برای بالا بردن اکتان واکنش‌های بسیاری صورت می‌گیرد که مهمترین آنها پدید آمدن هیدروکربورهای آروماتیک از هیدروکربورهای نفتینی و پارفینی است و نیز شکستن ملکولی پارافین‌های سنگین به‌وسیله هیدروژن و به‌دست آمدن پارافین‌های سبک. در این میان عمل هم ترکیبی (ایزومریزاسیون) نیز انجام می‌گیرد و هیدروکربورهای چهار و پنج کربنی ایزومر اکتان را بالا می‌برند. محصول به‌دست آمده از تبدیل کاتالیستی (ریفورمیت)، گذشته از داشتن اکتان بالا، مقدار بسیاری هیدروکربور آروماتیک نیز دارد که اگر به‌وسیله روش استخراج با تقطیر از دیگر هیدروکربورها جدا شود، می‌تواند به‌صورت ماده اولیه در کارخانه‌های شیمیایی و پتروشیمی استفاده شود.

۳-۲. واحد شکست هیدروژنی یا آیزوماکس^۳


در بخش آیزوماکس گازوئیل سنگین و یا باقیمانده برج تقطیر در خلأ، در مجاورت هیدروژن و کاتالیزور به فرآورده‌های مفیدی نظیر بنزین، نفت سفید و نفت گاز سبک تبدیل می‌شود. نفت گاز سنگین موم‌دار حاصل از تقطیر در خلأ پس از خروج از این برج با یکدیگر مخلوط شده و با نام ایزوفید خوراک دستگاه را تشکیل می‌دهد. مواد نیتروژنی و گوگردی آن با هیدروژن ترکیب و به‌ترتیب به گاز آمونیاک و سولفید هیدروژن تبدیل می‌شود. محصولات این فعل و انفعالات پس از خروج از رآکتورها به قسمت تفکیک ارسال می‌گردند. در برج‌های این قسمت گازهای پالایشی، بوتان، نفتای سبک و سنگین، نفت سفید و نفت گاز از

-
1. Crude Distillation
 2. Catalytic Reforming
 3. Hydrocracking

یکدیگر جدا می‌شوند. نفت سفید و نفت گاز دستگاه آیزوماکس بسیار مرغوب است و پس از اختلاط با نفت سفید و نفت گاز دستگاه تقطیر به صورت محصول نهایی عرضه می‌شود. هیدروژن مورد نیاز این دستگاه از طریق واحد هیدروژن‌سازی تهیه می‌گردد.


واکنش‌هایی که در قسمت Hydrotreating صورت می‌گیرند عبارتند از سولفورزدایی^۱، نیتروژن‌زدایی^۲، اکسیژن‌زدایی، هالوژن‌زدایی، اشباع‌سازی آروماتیک‌ها. معمولاً اگر نمک‌های اسیدهای نفتنیک هم در خوراک باشد، (املاح V, Ni و گروه آرسنیک) یک پدیده دیگر هم اتفاق می‌افتد که به آن Polynuclear Metal Deposition یا Demetalization گفته می‌شود. همچنین اگر مولکول‌های Aromatic در خوراک باشد Deposition انجام می‌گیرد.

شکل ۱. شمایی از یک واحد آیزوماکس



1 Desulfurization

2 Denitrification



نوع کاتالیست به صورتی انتخاب شده که مولکول‌های سبک تولید شده بیشتر از نوع ایزومرهای مولکولی نرمال یعنی بدون استخلاف باشند که این واکنش‌ها گرمازا هستند. عملیات هیدروکراکینگ در فشار و درجه حرارت بالا صورت می‌گیرد. عمل واحد آیزوماکس تبدیل نفت گاز سنگین واحد خلا (ISO Feed)، به محصولاتی از قبیل نفتای سبک، نفتای سنگین و نفت سفید با نقطه دود بالا و نفت گاز با نقطه ریزش پایین می‌باشد. اعمالی که در رآکتورهای آیزوماکس صورت می‌پذیرد عبارتند از شکست هیدروژنی و تصفیه هیدروژنی.

سولفورزدایی: طی این عمل گوگرد موجود در Iso Feed توسط هیدروژنه شدن جدا گردیده و به H_2S تبدیل می‌شود که با تزریق آب آن را از سیستم خارج می‌سازند.

نیتروزن زدایی: طی این عمل توسط هیدروژنه کردن ماده آلی، از آن تبدیل به آمونیاک شده و با تزریق آب از سیستم خارج می‌شود.

اکسیژن زدایی: توسط هیدروژنه کردن بنیان $-OH$ ماده آلی، آب و هیدروکربن تولید می‌شود.

۴-۲. واحد شکست کاتالیستی^۱

شکستن (مولکولی) کاتالیستی روشی است که در تبدیل برش‌های سنگین نفتی به فرآورده‌های سبک‌تر و با ارزش‌تر به کار برده می‌شود. خوراک این واحد از بازمانده سنگین دستگاه تقطیر با دیگر واحدها تأمین می‌گردد و فرآورده‌های آن گازهای سبک الفینی، پروپان، بوتان‌ها، بنزین موتور، نفت گاز و نفت کوره است. چنان‌که از نام این روش پیداست، در آن کاتالیست استفاده می‌شود. این کاتالیست ممکن است خاک طبیعی فعال شده یا کاتالیستی مصنوعی باشد، در هر حال به دو صورت پودر یا دانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اثر کنش‌ها و واکنش‌های شکستن، مقداری کک بر کاتالیست نشسته، از فعالیت آن می‌کاهد، البته پس از سوختن این کک، کاتالیست فعالیت خود را باز می‌یابد. واحد شکست کاتالیستی از سه بخش تهیه خوراک، رآکتور و احیاکننده و بخش تفکیک فرآورده تشکیل شده است. امروزه سه نوع واحد شکست کاتالیستی به نام‌های بستر ثابت، بستر متحرک و بستر سیال از همه رایج‌تر است.

۵-۲. واحد کاهش گرانروی^۲

فرآیند کاهش گرانروی از نوع فرآیندهای دفع کربنی است که اساساً برای حداقل سازی تولید نفت کوره و نیز حداقل سازی تزریق فرآورده‌های سبک و رقیق‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. ته‌مانده برج تقطیر در خلا که خوراک این واحد می‌باشد و ترکیبی سنگین با گرانروی بالاست، توسط عمل شکست حرارتی،

1. Catalytic Cracking
2. Vis. Breaking

گرانروی آن بسیار کاهش می‌یابد. بیشتر مولکول‌هایی که از سیستم خارج می‌شوند، به صورت شکسته شده هستند که ترکیبی است سبک و بسیار بدبو که به آن بنزین بدبو هم گفته می‌شود. کاربرد بنزین نامرغوب بیشتر در واحدهای شکست هیدروژنی به همراه خوراک واحد مفید بوده است، به طوری که با کاربرد آن درصد تبخیر در رآکتورها بیشتر شده و باعث نفوذ خوراک در کاتالیست و پیشرفت واکنش می‌شود، با این روش مقدار استحصال واحد شکست هیدروژنی افزایش می‌یابد.

۲-۶. واحد گاز مایع^۱

در این واحد سه برج اتان‌زدا، پروپان‌زدا و بوتان‌زدا وجود دارد که در اولی مواد سبک‌تر از اتان جدا می‌شوند، بنابراین ته‌مانده آن که حاوی C_5 ، C_4 ، C_3 است، وارد برج بعدی می‌شود. خوراک واحد ترکیبات گاز مایع شامل C_1 تا C_5 می‌باشد که از سایر واحدها که عبارتند از تقطیر، تبدیل کاتالیستی و شکست هیدروژنی (آیزوماکس) ارسال می‌شود و به واسطه برج‌های اتان‌زدا، پروپان‌زدا و بوتان‌زدا، به ترتیب اتان، پروپان، بوتان و پنتان جدا می‌شود و همین‌طور ادامه می‌یابد تا اینکه گازهای خالص از هم تفکیک می‌گردند و سپس گازهای بالاسری برج اتان‌زدا به لحاظ داشتن H_2S جهت شیرین‌سازی به واحد آمین، پروپان و بوتان با کاستیک شسته می‌شود تا H_2S آن حذف گردد. واحد دیگری به نام Caustic Soda نیز در کنار این واحد قرار دارد که سودای مورد نیاز جهت شستشوی گاز مایع را تهیه می‌کند که پس از جذب H_2S از قدرت بازی آن کاسته می‌شود.

۲-۷. واحد تصفیه نفتای سنگین با هیدروژن^۲

این دستگاه‌ها همراه با واحد پلاتفرمر در دستگاه‌های کاتالیست ریفرمینگ برای تصفیه خوراک نفتا به کار گرفته می‌شوند. چون ناخالصی‌های گوگردی، ازته و غیره برای کاتالیست طلای سفید در دستگاه‌های ریفرمینگ مضر هستند، برای طولانی شدن عمر کاتالیست مقدار ناخالصی‌های خوراک این دستگاه باید به حداقل تقلیل داده شود. خوراک نفتا از برج تقطیر نفت خام در اتمسفر تهیه می‌شود و دارای نقطه جوشی بین ۹۰ تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد می‌باشد. کاتالیست مصرفی در این فرآیندها کبالت مولیبدنیم است که عمر آن زیاد بوده و می‌تواند چندین دوره احیا شدن را تحمل کند.

۲-۸. واحد تصفیه نفتای سبک با هیدروژن^۳

خوراک این واحد، نفتای سبک تولیدی واحد تقطیر می‌باشد. هدف از احداث این واحد تأمین نفتای

-
1. Gas Plant
 2. Heavy Naphtha Treating
 3. Light Naphtha Treating



سبک تصفیه شده، به‌عنوان خوراکی مناسب جهت واحد ایزومریزاسیون یا استفاده مستقیم در تولید بنزین است.

۹-۲. واحد تصفیه نفت گاز با هیدروژن^۱


بعد از دستگاه‌های تصفیه خوراک کاتالیست ریفرمر، فرآیندهای تصفیه برش‌های میانی مانند نفت گاز سبک و سنگین اهمیت دارند. خوراک این دستگاه‌ها از واحدهای تقطیر، کاتالیتیک کراکینگ و یا کراکینگ حرارتی تهیه می‌شود. در این فرآیندها کیفیت سوخت نفت گاز مصرفی در ماشین‌های دیزلی و منازل بالا می‌رود. به این ترتیب که گوگرد آنها تقلیل یافته، رنگ و بوی آنها بهتر شده و تثبیت می‌گردد و عدد ستان^۲ آنها نیز بالا می‌رود.

۳. خطرات حریق و انفجار در واحدهای فرآیندی

خطر آتش‌سوزی و انفجار به‌ترتیب اولین و دومین خطرات اصلی در صنایع فرآیندی محسوب می‌شوند. خطرات انفجار بزرگ‌ترین خسارات را در صنایع فرآیندی به‌وجود می‌آورند، اما حوادث حریق به‌دلیل وسعت آن جدی‌تر از انفجار می‌باشند. خطر حریق و انفجار در صنایع نفت و پتروشیمی همواره به‌دلایلی مانند قابلیت اشتعال و واکنش‌پذیری مواد، نشتی، دما و فشار، هزینه‌های ناشی از وقفه در تولید، ارزش تجهیزات و غیره، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، لذا با توجه به اهمیت خطر حریق و انفجار باید نقاط بحرانی شناسایی و راه‌های مبارزه و کنترل مشخص شوند. شناسایی خطرات و تعیین درجه آسیب‌پذیری فرآیندهای صنعتی توسط تکنیک‌های مختلفی از جمله شاخص‌های خطر قابل اجراست.

1. Gas Oil HDS
2. Cetane No

شکل ۲. مراحل تعیین شاخص حریق و انفجار



۴. حادثه پالایشگاه تهران

واحد آیزوماکس پالایشگاه جنوبی شرکت پالایش نفت تهران با هدف تبدیل خوراک ترکیبات سنگین موسوم به ISO FEED به نفت سفید و نفت گاز با کیفیت بالا و نفتای سبک و سنگین و گاز مایع طراحی شده است. این واحد سه بخش اصلی متراکم‌سازی هیدروژن، بخش واکنش (رآکتور) و بخش تقطیر دارد. یکی از برج‌های جداکننده بخش تقطیر، V-439 است که برای جدا کردن برش‌های هیدروکربنی حاصل از محصولات واکنشی با نقطه جوش مطلوب استفاده است. در این واحد خوراک از برج V-437 از طریق پمپ‌های P-432A/B پس از عبور از کوره H-433 از طریق خط ۱۴ اینچ به شماره 4-310 AC وارد سینی ۶ برج V-439 می‌شود.

در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به دلیل مشکل در کمپروسور گردشی، واحد از سرویس خارج گردیده و در



این فرصت به دلیل عدم انطباق کیفی محصولات ناشی از بالا بودن گوگرد به دلیل مشکل فنی احتمالی در برج V-439، بازرسی این برج در دستور کار قرار می‌گیرد. واحد آیزوماکس از سرویس خارج می‌شود. پس از بستن واحد به صورت نرمال و مطابق با دستورالعمل‌های اجرایی، به منظور فراهم نمودن شرایط ورود و بازرسی داخل برج، به شستشوی پاس‌های کوره و کلیه مسیرها و ظرفیت مرتبط با بخار آب اقدام شده و سپس مجوز کار سرد به شماره ۶۶۲۸۶ با عنوان «مسدود نمودن (Blanking) فلنج‌های برج V-439» صادر و تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۴ بازرسی‌ها و تعمیرات بر روی برج مذکور انجام می‌شود. به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل در کویل کوره‌ها در مدت تعمیرات برج، ضمن روشن نگه داشتن مشعل کوره H-433 در وضعیت شعله کوتاه، دمای دودکش کوره در حدود ۳۰۰ درجه فارنهایت نگه داشته می‌شود. در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۵، پس از انجام تعمیرات، مجوز کار سرد به شماره ۶۶۳۶۵ با شرح کار برداشتن مسدودکننده‌ها (De-blank) صادر می‌شود. بدین منظور تیم تعمیراتی ۷ نفره به همراه یک نفر از بهره‌بردار، به برداشتن مسدودکننده‌های ورودی‌ها و خروجی‌های برج V-439 در قالب ۳ گروه کاری اقدام می‌کنند. در حین برداشتن مسدودکننده خط ۱۴ اینچ خروجی کوره H-433 و ورودی برج V-439 پس از باز کردن پیچ‌های نیمه بالایی فلنج، ابتدا ریزش مایع از فلنج مذکور مشاهده می‌شود و در ادامه براساس مشاهدات شهود حادثه، بخارات خاکستری رنگ نیز از محل فلنج، به بیرون نشت پیدا می‌کند و با رسیدن این بخارها به عامل جرقه، آتش‌سوزی از قسمت پایین برج V-439 آغاز می‌شود. پس از وقوع حریق، تیم آتش‌نشانی سریعاً در محل حاضر و به اطفای حریق اقدام می‌کند و در نهایت پس از مدت ۱۰ دقیقه آتش خاتمه می‌یابد.

۴-۱. صدمات جانی و خسارات مالی

در این حادثه ۶ نفر از کارکنان پیمانکاری تعمیرات در محل حادثه فوت و دو نفر دیگر شامل اپراتور بهره‌بردار و پیمانکار تعمیرات دچار سوختگی شدید می‌شوند که در بیمارستان فوت می‌کنند. کابل‌های برق و ابزار دقیق، پایه‌های روشنایی برج و محوطه اطراف آن، عایق‌ها، پلتفرم‌های برج V-439 دچار آسیب جزئی شده است.

۴-۲. شواهد و یافته‌ها علل و عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری و گسترش حادثه

- وجود هیدروکربن در کویل‌های کوره و مسیرهای منتهی به برج V-439: با توجه به روش پاکسازی و زمان بخارزنی، ارتفاع کویل‌ها (در حدود ۱۲ متر) و U شکل بودن آن، پس از انجام بخارزنی کویل‌ها کوره H-433 به طور کامل تخلیه نشده و مقداری هیدروکربن داخل کویل‌ها موجود بوده است.
- عدم تخلیه نیروهای تعمیرات مستقر در بالای برج V-439: با توجه به شرایط نایمن پیش آمده

ناشی از نشت و شرایط محیطی نظیر در سرویس بودن کوره H-433 قبل از وقوع آتش‌سوزی، ارجح بودن ادامه کار توسط سرپرست کار یا مسئول محوطه به فوریت متوقف شده و دستور تخلیه نیروهای مستقر در طبقات برج V-439 صادر می‌گردید.


- **نقص در پروانه کار صادره:** بررسی پروانه کار صادره در انطباق با ضوابط صدور پروانه‌های کار صنعت نفت به شماره سند HSE-MOP-GL-200 نشان‌دهنده نواقص عمده در صدور پروانه کار است.
- **عملکرد تیم تعمیرات در باز کردن پیچ‌های فلنج ۱۱۴ اینچ:** ضعف بارز در سرپرستی انجام کار و همچنین جدیدالاستخدام بودن تعدادی از نفرات تعمیراتی پیمانکار (حدود ۲۰ روز از شروع به کار ۵ نفر از حادثه‌دیدگان گذشته است) می‌تواند در این خصوص قابل توجه باشد.

۵. واحد آیزوماکس شرکت پالایش نفت تهران

واحد آیزوماکس پالایشگاه جنوبی شرکت پالایش نفت تهران با هدف تبدیل خوراک ترکیبات سنگین موسوم به ISO FEED به نفت سفید و نفت گاز با کیفیت بالا و نفتای سبک و سنگین و گاز مایع طراحی شده است. این واحد دارای سه بخش متراکم‌سازی هیدروژن، بخش واکنش (راکتور) و بخش تقطیر و با ظرفیت 14400 Bpd فرآوری خوراک طراحی شده است و محصولات آن شامل بوتان (C4)، ترکیبات سبک، برش نفتای سبک (C5)، برش نفتای سنگین، برش نفت سفید و سوخت دیزل می‌باشد. همان‌گونه که در نمودار بلوکی شکل زیر نشان داده شده است خوراک اولیه از واحد تقطیر نفت خام و هیدروژن مورد نیاز برای کراکینگ از واحد هیدروژن تأمین و سپس وارد بخش واکنش و در نهایت وارد بخش تقطیر می‌شود.



شکل ۳. نمودار بلوکی واحد آیزوماکس




۶. برج جداسازی V-439 و کوره H-433

برج جداسازی V-439 به قطر ۱۲ فوت دارای ۴۰ طبقه سینی، به منظور جداسازی خوراک برگشتی سنگین از محصولات واکنشی و شکستن آن به برش‌های با نقطه جوش مطلوب است. خوراک مایع از ظرف V-437 از طریق پمپ‌های P432A/B و پس از عبور از کوره H-433 تا دمای حدود ۷۰۰ درجه فارنهایت گرم شده و سپس از طریق لوله ۱۴ اینچ به شماره خط 4-310 AC وارد برج جداسازی V-439 می‌شود. کوره H-433 دارای چهار مسیر جریان (4 pass) می‌باشد که جریان هر مسیر از طریق یک شیر کنترل جریان (FRC) کنترل می‌شود. این کوره از نوع سیلندری عمومی با بخش‌های تابشی^۱ و همرفتی^۲ بوده و گرمای کوره از طریق ۱۲ مشعل عمومی از پایین تأمین می‌گردد. همچنین در بخش همرفت کوره، بخار ۶۰ پوند از طریق مسیر مجزا تا ۶۰۰ درجه گرم می‌شود که این بخار برای عریان‌سازی^۳ در برج جداسازی برگشتی و ستون‌های عریان‌ساز نفت سفید و دیزل استفاده می‌شود. برج تفکیک گر V-439 سه جریان نفتای آیزوماکس سنگین، آیزوماکس کروسین و دیزل آیزوماکس را جدا می‌کند.

1. Radiation
2. Convection
3. Stripping

شکل ۴. نقشه MFD برج V-439 و کوره H-433 و محل نشت




برج V-439

کوره H-433

محل نشت



شکل ۵. برج V-439 و کوره H-433



۷. روند شکل گیری حادثه

در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به دلیل مشکل در کمپروسور گردشی، واحد از سرویس خارج شده و در این فرصت به دلیل عدم انطباق کیفی محصول ناشی از بالا بودن گوگرد به دلیل مشکل فنی احتمالی در برج V-439 بازرسی این برج در دستور کار قرار می گیرد. مسئولین عملیات، علت عدم انطباق کیفی محصول برج V-439 را به دلیل وجود اشکال احتمالی در سینی های برج V-439 اعلام می کنند. لذا آماده سازی برج مذکور به منظور انجام بازرسی داخلی، در دستور کار قرار می گیرد.

براساس سوابق ثبت شده در دفتر نوبت کاری واحد، تیم بهره برداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ در ابتدای شیفت صبح شروع به بستن نرمال واحد (normal shut down) آیزوماکس نموده و پس از کاهش دمای بستر رآکتورها، در ساعت ۱۰:۱۵ دیزل از مخازن به منظور شستشوی واحد دریافت می شود (براساس رویه نرمال بستن عادی واحد و به منظور پیشگیری از تخریب کاتالیست های بخش واکنش، آخرین مرحله شستشوی واحد با دیزل از طریق سیرکولاسون می باشد).

در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱ مجوز کار سرد شماره ۶۶۲۸۶ (پیوست ۱) با عنوان «مسدود نمودن^۱ فلنج‌های برج V-436 به غیر از فلنج مربوط به ریفلاکس» صادر می‌شود که براساس گزارش دفتر عملیات کلیه مسدودکننده‌های آن به‌استثنای مسیر بخار و ریفلاکس در محل نصب و سپس با تزریق آب و بخار به برج (Hot washing) انجام می‌شود و تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۴ بازرسی داخلی برج انجام می‌شود.

در طول این مدت به‌منظور جلوگیری از ایجاد مشکل مکانیکی در کویل کوره‌ها، کوره H-433 در وضعیت شعله کوتاه مشعل روشن نگه داشته شده و دمای بخش دودکش (stack) کوره در حدود ۳۰۰ درجه فارنهایت (۱۵۰ درجه سانتیگراد) تنظیم می‌شود. لذا مسیرهای ورودی به کوره به‌صورت فیزیکی مسدود نشده و فقط شیرهای مسیر بسته می‌شود.

در روز جمعه ۱۳۹۶/۸/۵ (روز حادثه) پس از اتمام بازرسی برج V-439 مقرر می‌گردد مسدودکننده‌های موجود برداشته و برج مذکور آماده بهره‌برداری شود. لذا مجوز کار سرد با شماره ۶۶۳۶۵ (پیوست ۲) با موضوع «برداشتن تمامی مسدودکننده‌های ورودی و خروجی‌های مربوط به برج V-439 به غیر از لاین خروجی V-443» از ساعت ۱۰ تاریخ ۱۳۹۶/۸/۵ صادر می‌شود. لذا تیم تعمیراتی متشکل از ۷ نفر کارکنان پیمانکار و پتروصنعت جنوب و یک نفر از کارکنان شیفت وقت بهره‌برداری در قالب سه گروه کاری به برداشتن مسدودکننده‌های نصب شده روی برج V-439 و بستن مسیرهای بازدید (MAN-WAY) برج از بالا به پایین برج اقدام می‌کنند.

حدود ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه پس از برداشتن هشت عدد مسدودکننده (از ۱۱ عدد کل) تیم تعمیراتی دو نفره با نظارت یک نفر از بهره‌برداری در پلتفرم دوم شروع به باز نمودن فلنج مسدودکننده ۱۴ اینچ خط لوله خروجی از کوره در قسمت اتصال به برج V-439 می‌نمایند. همزمان تیم پنج نفره تعمیراتی نیز مشغول بستن پیچ‌های مسیرهای بازدید (Man way) در پلتفرم بالاتر (پلتفرم سوم) همین برج بوده‌اند. بعد از باز کردن بخشی از پیچ‌های (از نوع stud bolt) فلنج، ابتدا ریزش مایع از فلنج مذکور رخ می‌دهد. براساس اظهارات شهود بلافاصله پس از ریزش مایع، بخار خاکستری رنگ نیز از محل فلنج به بیرون نشت کرده و با رسیدن این بخارها به عامل جرقه، آتش‌سوزی از قسمت پایین برج (محدوده پلتفرم اول) شروع می‌شود.

پس از آتش، تیم آتش‌نشانی به‌سرعت در محل حاضر و به اطفای حریق اقدام می‌کند. با توجه به قرار گرفتن راه‌پله عمودی برج در کانون حریق و گسترش شعله در پلتفرم‌های دوم و سوم - تیم‌های تعمیراتی در آن مستقر بودند - اجازه عکس‌العمل مناسب و فرار از صحنه از نفرات سلب شده است. در نهایت حریق پس از مدت حدود ۱۰ دقیقه اطفای شده و بلافاصله عملیات انتقال مصدومین از برج با استفاده از جرثقیل و سبد توسط تیم آتش‌نشانی انجام می‌شود.



۸. صدمات انسانی

این حادثه متأسفانه به فوت و سوختگی شدید کارکنان حاضر در محل به شرح زیر منجر گردیده است:

جدول ۱. لیست اسامی و مشخصات افراد فوت شده

ردیف	نام و نام خانوادگی	پیامد	نوع استخدام / شرکت	وضعیت تأهل	سن	تاریخ استخدام
۱	پوریا دارابی	فوت	پیمانکار- پترو صنعت جنوب	مجرد	۲۲	۱۳۹۶/۷/۱۵
۲	افشار میرزایی	فوت	پیمانکار- پترو صنعت جنوب	متأهل	۲۹	۱۳۹۶/۷/۱۵
۳	محسن دارابی	فوت	پیمانکار- پترو صنعت جنوب	-	۲۶	۱۳۹۶/۷/۱۵
۴	علی نعمت کوهخانی	فوت	پیمانکار- پترو صنعت جنوب	متأهل	۵۷	۱۳۹۵/۴/۱
۵	سید کاظم امیری	فوت	پیمانکار- پترو صنعت جنوب	متأهل	۴۰	۱۳۹۵/۴/۱
۶	جواد نوروزی حسین آباد	فوت	پیمانکار- بهره برداری	مجرد	۳۰	۱۳۹۴/۷/۱
۷	محمدسجاد دارابی	فوت	پیمانکار- پترو صنعت جنوب	-	۲۸	۱۳۹۶/۷/۱۵
۸	علی نظر جلیلیان	فوت	پیمانکار- پترو صنعت جنوب	متأهل	۴۵	۱۳۹۶/۷/۱۵

۹. آسیب به تجهیزات

- آسیب عایق‌ها، پلتفرم‌های برج V-439.
- آسیب سطحی بخشی از عایق‌های لاین‌های منتهی به کوره H-433.
- از بین رفتن روشنایی برج V-439.
- از بین رفتن کابل‌های برق و ابزار دقیق و تابلوهای مربوط به برج V-439.

۱۰. شواهد، یافته‌ها، علل و عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری و گسترش حادثه

- ۱-۱۰. وجود هیدروکربن در کویل‌های کوه و مسیرهای منتهی به برج V-433:
با توجه به روش پاکسازی و زمان بخارزنی، ارتفاع کویل‌ها (در حدود ۱۲ متر) و U شکل بودن آن، پس از انجام بخارزنی کویل‌ها کوره H-433 به‌طور کامل تخلیه نشده و مقداری هیدروکربن داخل کویل‌ها موجود بوده است.

۲-۱۰. عدم تخلیه نیروهای تعمیرات مستقر در بالای برج V-439:

با توجه به شرایط نایمن پیش آمده ناشی از نشت و شرایط محیطی نظیر در سرویس بودن کوره H-433، ارجح بود ادامه کار توسط سرپرست کار یا مسئول محوطه به فوریت متوقف شده و دستور تخلیه نیروهای مستقر در طبقات برج V-439 صادر می‌گردید. همچنین پس از وقوع آتش و با توجه به چرخش شعله در اطراف برج V-439 و قرار گرفتن راه‌پله اصلی در کانون حریق، اجازه فرار از نیروهای مستقر در طبقات برج سلب شده است. لذا ضعف بارز در سرپرستی انجام کار محرز می‌باشد.

۳-۱۰. نقص در پروانه کار صادره

به‌منظور برداشتن مسدودکننده‌های برج V-439 پروانه کار سرد به شماره ۶۶۳۶۵ (پیوست ۲) با موضوع «برداشتن تمامی مسدودکننده‌های ورودی و خروجی‌های مربوط به برج V-439 به غیر از لاین خروجی V-443» از ساعت ۱۰ تاریخ ۱۳۹۶/۸/۵ صادر می‌شود. بررسی پروانه کار صادره در انطباق با ضوابط صدور پروانه‌های کار صنعت نفت به شماره سند HSE-MOP-GL-200 نشان‌دهنده نواقص زیر در صدور پروانه کار می‌باشد:

الف) صدور یک مجوز کار برای برداشتن کلیه مسدودکننده‌ها؛ درحالی‌که براساس ضوابط لازم است برای برداشتن هر مسدودکننده پروانه کار مجزا صادر شده و کنترل‌های محیطی به‌طور دقیق انجام می‌شود.
ب) عدم انجام بازرسی‌های لازم از جمله عدم حصول اطمینان از خالی بودن مسیر ۱۴.

۴-۱۰. عملکرد تیم تعمیرات در باز کردن پیچ‌های فلج ۱۴ اینچ

براساس رویه‌های کاری رایج و ایمن، باید باز کردن پیچ‌های فلج از سمت پایین آغاز شود. ابتدا باید پایین‌ترین پیچ باز شده، سپس Half-bolt شده بعد ۴ پیچ نموده و در نهایت تمامی پیچ‌ها کامل باز شود. با توجه به نحوه باز شدن پیچ‌های فلج ۱۴ از قسمت بالای فلج، ضعف بارز در سرپرستی انجام کار و همچنین جدیدالاستخدام بودن تعدادی از نفرات تعمیراتی پیمانکار (حدود ۲۰ روز از شروع به کار ۵ نفر از حادثه‌دیدگان گذشته است) می‌تواند در این خصوص قابل توجه باشد.

جمع‌بندی

اتفاق آتش‌سوزی که در پالایشگاه تهران رخ داد و جان باختن ۸ نفر را به دنبال داشت، ناشی از خطای انسانی و کوتاهی در پر کردن صحیح چک‌لیست‌ها بوده که پیامد آن تشخیص اشتباه در نوع عملیات بوده است. کوره به‌طور کامل تخلیه نشده و مقداری هیدروکربن داخل کویل‌ها باقیمانده بود که بر اثر



جرقه دچار حریق شده است. چک لیست کوره پالایشگاه به درستی پر نشده بود و در چک لیست اولیه عملیات پالایشگاه تهران به جای عملیات گرم عملیات سرد تشخیص داده شده و براساس عملیات سرد اقدامات انجام شده است. موضوع دیگر ضعف در مدیریت حادثه پس از نشت مواد آتشگیر می باشد. با توجه به اینکه کوره در سرویس بوده است باید سریعاً دستور تخلیه منطقه صادر می شد که این مهم اتفاق نیفتاده و نیروها در حریق گرفتار شده اند.

با وجود اینکه پالایشگاه تهران به بخش خصوصی واگذار شده است، انتظار می رود که مدیریت پالایشگاه یکپارچه تر و دقیق تر باشد. نیروهای ماهر و زبده به کار گرفته شوند تا علاوه بر کاهش تلفات جانی و تلاش برای به صفر رسیدن آن، از زیان مالی که مستقیماً بر روی اقتصاد پالایشگاه مؤثر می باشد، جلوگیری به عمل آید. اجرای سیستم مدیریت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در شرکت پالایش نفت تهران به عنوان یک اولویت و اصل مهم مطرح است. این سیستم مدیریتی، زمینه های بهبود در ایمنی و سلامت افراد و همچنین حفظ سرمایه های شرکت را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اتفاق رخ داده پیشنهاد می شود تجهیزات هوشمند هشدار، ایمنی و اطفای حریق در واحدهای فرآیندی که احتمال خطر در آن بخش ها بالاتر می باشد خریداری و نصب شوند تا علاوه بر افزایش در سرعت پیشگیری و مدیریت حادثه، تلفات جانی به حداقل میزان خود کاهش یابد. همچنین باید با مدیریت صحیح و استفاده از نیروهای آموزش دیده، علاوه بر جلوگیری از بروز چنین حوادثی، همواره آمادگی برای مقابله با حوادث وجود داشته باشد. با تجزیه و تحلیل حادثه و شناسایی علل و ریشه های اصلی آن باید از بروز اتفاقات مشابه جلوگیری شود. برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در زمینه HSE در سطوح مختلف از کارگران ساده تا سطوح مدیریتی به صورت منظم و به صورت هفتگی، ماهیانه و سالیانه و قبل از انجام تعمیرات و اورهال به صورت ویژه، از جمله مواردی است که باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و همواره آمادگی لازم در تمامی پرسنل و سطوح و نیز پیمانکاران خارج از پالایشگاه برای پیشگیری و برخورد با حوادث وجود داشته باشد.

همچنین باید نظارت دقیق و منظم از سوی HSE وزارت نفت بر واحدهای HSE مستقر در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها صورت پذیرد و با کوچک ترین کم کاری ها برخورد شود تا دیگر شاهد این اتفاقات و تلفات جانی ناشی از خطای انسانی و عدم مدیریت صحیح در بخش ایمنی نباشیم.

پیوست ها

پیوست ۱. پروانه کار مسدود نمودن (blanking) فلنج های برج V-439

شماره: ۰۰۶۶۲۸۶
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

پروانه کار سرد

مدت اعتبار	از ساعت: ۱۳:۰۰	تا ساعت: ۱۷:۰۰	محل کار: برج V-439	نوع کار: مسدود نمودن فلنج ها
وسایل: مخزن - برج - ظرف - کوره - کمپرسور - تلمبه و غیره				
شرح کار سرد: ...				
شرایط مورد بررسی: به خود - جدا خیزه؟ - 5 - آزمایش گازها				
1- آیا وسایل کاملا تخلیه شده است؟	مقدار گاز: ۰ کیلوگرم	تعداد: ۱ عدد	نام و مشخصات: ...	ساعت: ...
2- آیا وسایل با بخار آب شسته شده است؟	تعداد: ...	تعداد: ...	نام و مشخصات: ...	ساعت: ...
3- آیا منبع برقی وسایل قطع شده است و تابلوی خطر روی کلید و فیوز نصب شده است؟	تعداد: ...	تعداد: ...	نام و مشخصات: ...	ساعت: ...
4- آیا از کلیه نقاطی که ممکن است گاز، بخار یا مواد نفتی داخل وسایل شود بازرسی گردیده و ارتباط آنها قطع شده است؟	تعداد: ...	تعداد: ...	نام و مشخصات: ...	ساعت: ...
7- احتیاط های لازم:	...			

8- بخشی تکمیلی شناسایی خطرات، آماده سازی و احتیاط های لازم

الف) خطرات ممکن	ب) آماده سازی	ج) احتیاط های لازم	توضیحات
هدایت بالا	انجام LOTO	بجربرات آماده سازی	...
فشار بالا	استاندارد ایمنی	علامت هشدار دهنده	...
مواد خطرناک (خورنده، سمی، آتشگیر)	تست مواد خطرناک	ایمنی / hard barrier	...
مشتوح داغ	راه فرار	لباس ضد آتش	...
خیابان (AST)	تأمین روشنایی	است حرارت	...
لکه بنزین	ارتقاء پرسیم	ماسک گردوغبار، گازها	...
آب داغ / بخار	تأمین تهویه	چکمه پدیده فولادی	...
کمبود روشنایی	تست گاز سمی	پلوی سموز / بوزت	...
مشتوح لغزنده	پروانه کار فرانس	کوشی ایمنی	...
کار با ارتفاع / سقوط احتمالی	صافکاری با سایر باعده ها ذکر نمایند	بیش بند چرمی	...
ساز و مداره ذکر نمایند	...	معاظت جان	...
...	...	لباسکار ۱۰۰٪ ایمنسکن	...
...	...	۱۰۰٪ ایمنسکن گرمی	...
...	...	مستکن لاسکنر	...

3- مجموعه برای انجام کار سرد آماده است و محل کار را به مسئول اجرایی نام و امضاء واحد مسئول یوتکناری واحد کار نشان دادند.

10- کلیه شرایط بالا را شخصا بازرسی کرده و مجوزها را برقی انجام (ب) نام و امضاء مسئول یوتکناری واحد یا مسئول محوطه کار کاملاً امین می باشد.

11- از روی عملی احتیاطی مورد لزوم کاملاً اکتفا و پس از پایان کار مسئول محوطه را مطلع می نماید.

نام و امضاء ناظر شرکت: ...

نام و امضاء نماینده نماینده پیمانکار: ...

کار فوق الذکر در ساعت: ... تکمیل و به مسئول محوطه تحویل گردید.


کار فوق الذکر در ساعت: ... تعطیل و به مسئول محوطه اعلام گردید.

نام و امضاء مسئول اجرایی کار (مقر شرکت): ... نام و امضاء رئیس یوتکناری واحد / مسئول محوطه

مستوثقت هر گونه پیش امده در رابطه با این پروانه کار بعهده امضا کنندگان فوق می باشد.

تاریخ نسخ: ۱ - مندری کار (مخبر) 2 - مسئول محوطه (آی) 3 - مسئول اجرایی کار (آی)

TR-INTS-010024



پیوست ۲. پروانه کار برداشتن مسدودکننده‌های ورودی و خروجی‌های برج V-439

شماره: ۶۶۳۶۵-۰۰
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

پروانه کار سرد

محل کار: ۱۵۰.۲
نوع کار: تستی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

شرح کار سرد: (تست کردن سیستم تهویه مطبوع برج V-439)

شرایط مورد بازرسی:

1- آیا وسایل کاملاً تخلیه شده است؟	بله	خیر	بناچار	5- آزمایش گازها
2- آیا وسایل یا بخار آب شسته شده است؟	بله	خیر	بناچار	5- آزمایش گازها
3- آیا منبع برقی وسایل قطع شده است و تابثوری خطر روی کلید و قفول نصب شده است.	بله	خیر	بناچار	5- آزمایش گازها
4- آیا از کلیه نقاطی که ممکن است گاز، بخار یا مواد نفوذی داخل وسایل شود بازرسی گردیده و ارتباط آنها قطع شده است.	بله	خیر	بناچار	5- آزمایش گازها

7- احتیاط‌های لازم: به رعایت نکات ایمنی و نظارت سر عملیات امر رهانی الزامی است

8- بخش تکمیلی شناسایی خطرات، آماده سازی و احتیاط‌های لازم

الف) خطرات ممکن	توصیحات	ب) آماده سازی	توصیحات	ج) احتیاط‌های لازم	توضیحات
ضمای بالا	مقدار واحد	انجام LOTO	✓	تجهیزات امداد رسانی	✓
فشار بالا	مقدار واحد	Stand By نشان / نشانگ آب	✓	علائم هشدار دهنده ایمنی / hard barrier	✓
مواد خطرناک (خورنده / سمی / شیمیایی)	نوع ماده خطرناک	TAG آمیز / دارست	✓	لباس ضد آتش / ضد حرارت	✓
سطوح داغ	راه فرار	راه فرار	✓	ماسک گرد و غبار / اکسژن	✓
غبار (DUST)	تأمین روشنایی	تأمین روشنایی	✓	چکمه پنجه فولادی	✓
لبه تیز / برنده	ارتباط بیمه	ارتباط بیمه	✓	پتوی نسوز / پروتکت	✓
آب داغ / آبشار	تأمین تهویه	تأمین تهویه	✓	گوشی ایمنی	✓
گسود روشنایی	تست گاز سمی	تست گاز سمی	✓	پوش بند چرمی	✓
سطوح لغزنده	پروانه کار مرتبط	پروانه کار مرتبط	✓	مخاف جان	✓
کار در ارتفاع / سطوح اجسام	هماهنگی با سایر واحدها (ذکر نماید)	هماهنگی با سایر واحدها (ذکر نماید)	✓	لباس کار PVC / دستکش PVC / دستکش ایمنی	✓

9- محدوده برای انجام کار سرد آماده است و محل کار را به مسئول اجرای کار نشان دادیم.

10- کلیه شرایط بالا را شخصاً بررسی کرده و محدوده را برای انجام این کار کاملاً ایمن می‌دانم.

11- از روشهای احتیاطی مورد لزوم کاملاً آگاهم و پس از پایان کار مسئول محدوده را مطلع می‌نمایم.

نام و امضاء ناظر شرکت: _____
نام و امضاء نماینده پیمانکار: _____

مسئول اجرای کار: _____
نام و امضاء نماینده پیمانکار: _____

کار فوق‌الذکر در ساعت تکمیل و به مسئول محدوده تحویل گردید.

کار فوق‌الذکر در ساعت به علت تعطیل و به مسئول محدوده اعلام گردید.

نام و امضاء مسئول اجرای کار (ناظر شرکت): _____
نام و امضاء رئیس نوبتکاری واحد / مسئول محدوده: _____

مسئولیت هر گونه پیشی آمدی در رابطه با این پروانه کار بعد از امضاء کنندگان فوق می‌باشد.

تاریخ نسخ: 1- معرفی کار (سفید) 2- مسئول محدوده (آبی) 3- مسئول اجرای کار (سبز)

UNFS-013114



مرکز پژوهش‌ها
مجلس شورای اسلامی

شماره مسلسل: ۱۵۷۳۹

شناسنامه گزارش

عنوان گزارش: گزارش حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه تهران

نام دفتر: مطالعات انرژی، صنعت و معدن

تهیه و تدوین کنندگان: ارس شیخی، امیر محمودی

مدیر مطالعه: فریدون اسعدی

ناظران علمی: حسین افشین، مهدی فقیهی

متقاضی: فریدون حسنونند (نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسلامی)

ویراستار تخصصی: _____

ویراستار ادبی: _____

واژه‌های کلیدی: _____



تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰